



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Смоленской области**

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел. 8(4812) 38-62-01

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов**

пер. Октябрьский, д. 8, г. Починок, 216450, тел. факс 8(48149) 3-13-90

«17» декабря 2021 г., 15 час. 00 мин. № 9

(дата и время составления акта)

пер. Октябрьский, д. 8, г. Починок, Смоленской области, 216450

(место составления акта)

### **Акт выездной проверки**

плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 29.11.2021 № 9, учётный № проверки 67210061000201409793

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Башкириным Евгением Александровичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области;

2) Дроздовым Сергеем Владимировичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области;

3) Шарутиным Станиславом Викторовичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор

(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Эксперт МЧС России - Гурский Александр Геннадьевич, зарегистрирован в реестре аттестованных экспертов, привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по контролю под № 413, основание приказ Главного управления МЧС России по Смоленской области от 27.02.2020 № 106

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений и территории Смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Починковский психоневрологический интернат"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Смоленская область, Починковский район, д. Бояды, д. 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Починковский психоневрологический интернат" (ИНН - 6712003443), Смоленская область, Починковский район, д. Бояды, д. 4, исполняющий обязанности директора – Шуркин Евгений Иванович.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» декабря 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «17» декабря 2021 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 рабочих дней, 48 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. 1) осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах);

2. 2) опрос;

3. 3) получение письменных объяснений;

4. 4) истребование документов;

5. 6) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» декабря 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «17» декабря 2021 года, 15 час. 00 мин

по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Бояды, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:  
 протокол осмотра № 9 от 17.12.2021, письменное объяснение б/н от 16.12.2021,  
 предписание № 9 от 17.12.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
 о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
 и по предотвращению угрозы возникновения пожара, протокол об административном  
 правонарушении № 122 от 17.12.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол  
 досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального  
 обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных  
 (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- б) инструментальное обследование.

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «06» декабря 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «17» декабря 2021 года, 15 час. 00 мин

по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Бояды, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:

документы

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол  
 досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального  
 обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных  
 (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельный участок), учредительный документ;
- 2) документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
- 3) техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- 4) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- 5) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта, представленные контролируемым лицом.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчет по оценке пожарного риска:

не проводился

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

-

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

### 3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

#### Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

### 11. По результатам выездной проверки установлено:

#### Административное здание

в нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) (далее – ППР в РФ) в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

в нарушение п. 13 ППР в РФ не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

в нарушение п. 54 ППР в РФ не работоспособная автоматическая пожарная сигнализация;

#### Здание морга

в нарушение п. 10 ППР в РФ в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

в нарушение п. 13 ППР в РФ не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

в нарушение п. 54 ППР в РФ не работоспособная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, и управления эвакуацией людей;

#### Банно-прачечное здание

в нарушение п. 10 ППР в РФ в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

в нарушение п. 13 ППР в РФ не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

в нарушение п. 26 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

в нарушение п. 54 ППР в РФ не работоспособная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, и управления эвакуацией людей;

#### Главный корпус

в нарушение п. 10 ППР в РФ в местах установки приемно-контрольных приборов

пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

в нарушение п. 13 ППР в РФ не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

в нарушение подпункт «г», п. 16 ППР в РФ на окнах и приямках у окон подвала являющихся аварийными выходами установлены глухие решетки;

помещение тамбура эвакуационного выхода № 2 не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализацией - п. 4 НПБ 110-03 (приказ МЧС России от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"), ч. 2 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

в нарушение п. 25 ППР в РФ не представлен документ, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (линолеум) примененный на путях эвакуации на полу в коридоре первого этажа крыла 1-В;

в нарушение п. 26 ППР в РФ дверь эвакуационного выхода, ведущая наружу из крыла 1 - Г не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (замок закрыт на ключ);

помещение тамбура эвакуационного выхода из крыла 1 - Г не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализацией - п. 4 НПБ 110-03 (приказ МЧС России от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"), ч. 2 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

в нарушение подпункт «д», п. 16 ППР в РФ двери, ведущие на лестничную площадку (второй этаж, крыло 2-Г) сняты (демонтированы) предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

в нарушение п. 25 ППР в РФ не представлен документ, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (линолеум) примененный на путях эвакуации на полу в коридоре второго этажа крыла 2-Г;

в нарушение п. 25 ППР в РФ не представлен документ, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (линолеум) примененный на путях эвакуации на полу в переходе между крыльями 2-Г и 2-В;

в нарушение п. 25 ППР в РФ не представлен документ, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (линолеум) примененный на путях эвакуации на полу в холле второго этажа;

в нарушение п. 25 ППР в РФ не представлен документ, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (линолеум) примененный на путях эвакуации на полу в коридоре второго этажа крыла 2-Б;

в нарушение п. 26 ППР в РФ дверь эвакуационного выхода, ведущая на лестничную площадку крыла 2 - Б не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (замок закрыт на ключ);

в нарушение п. 25 ППР в РФ не представлен документ, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (линолеум) примененный на путях эвакуации на полу холла возле кинотеатра на втором этаже;

в нарушение подпункт «е», п. 16 ППР в РФ в коридоре ведущего из холла кинотеатра в помещения кастаньяши и на лестничную клетку устроена перегородка с дверью;

в нарушение п. 24 ППР в РФ двери крыла А, 2-го и 3-го этажа ведущие на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания;

в нарушение п. 25 ППР в РФ не представлен документ, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (линолеум) примененный на путях эвакуации на полу в коридоре второго этажа крыла 3-А;

в нарушение подпункт «е», п. 16 ППР в РФ холл коридора крыла 3-А отгорожен перегородкой с дверью (устроен кабинет);

в нарушение подпункт «д», п. 27 ППР в РФ эвакуационная дверь из помещения столовой открывается не по направлению движения;

в нарушение п. 7.7 свода правил (СП-4.13130.2013) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП-4.13130.2013), п/п 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» три выхода на чердак выполнены не противопожарными люками 2-го типа;

в нарушение ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ 123) декларация пожарной безопасности

не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

в нарушение п. 54 ППР в РФ не работоспособная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, и управления эвакуацией людей;

в нарушение пункт 6.1, таблица 3 СНиП 2.04.01-85 «Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий» не обеспечивается требуемое давление воды для целей пожаротушения у имеющихся пожарных кранов;

в нарушение ч. 16 ст. 88 ФЗ-123 дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры не защищены противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45;

#### Здание склада

в нарушение п. 10 ППР в РФ в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

в нарушение п. 12 ППР в РФ руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности";

в нарушение п. 13 ППР в РФ не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

в нарушение п. 54 ППР в РФ не работоспособная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, и управления эвакуацией людей.

#### Здание гаражей

в нарушение п. 10 ППР в РФ в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

в нарушение п. 13 ППР в РФ не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках

их устранения;

в нарушение п. 54 ППР в РФ не работоспособная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, и управления эвакуацией людей.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра № 9 от 17.12.2021, предписание № 9 от 17.12.2021, заключение эксперта № 9 от 16.12.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Башкирин Е.А.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Эксперт МЧС России Гурский Александр Геннадьевич

(подпись)

Шарутин Станислав Викторович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области, телефон: (48149) 3-13-90

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

<b>Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).</b>

<b>Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.</b>

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий